CMA
241003340137

报告编号：SZ-202610-001

检 测 报 告

项目名称：生活饮用水

受检单位：仪征市水达供水有限公司

检测类别：委托检测

江苏双全环境检测服务有限公司

发布日期：2026 年 10 月 16 日

地址：扬州市广陵区鼎兴路 97 号一号办公楼 4 楼
邮编：225002
电话：15861352996
邮箱：shuangquanjiance@163.com

检测报告说明

1. 检测报告无“江苏双全环境检测服务有限公司检验检测专用章”无效。复制本检测报告时必须全文复制。复制本检测报告未加盖“江苏双全环境检测服务有限公司检验检测专用章”无效。
2. 检测报告无编制、审核、批准人签字无效。
3. 检测报告涂改、无骑缝章无效。
4. 对本检测报告若有异议，应于收到报告之日起十五日（仲裁检验三十日）内向检验单位提出，逾期不予受理。
5. 送样检测仅对收到的样品负责，检测报告结果只对收到的样品有效。
6. 现场检测仅对当时环境条件下的检测结果负责。

检 测 报 告

受检单位	仪征市水达供水有限公司		
受检单位地址	真州镇石桥河北路 115 号		
样品名称	生活饮用水	规格型号	500ml/袋
生产日期/批号	/	样品数量	18×3 袋
样品状态	样品完整	收样日期	2026.10.08
检测日期	2026.10.08	检测地点	实验室
环境温度（℃）	21	环境相对湿度（%）	52
检测依据	GB/T 5750.4-2023 生活饮用水标准检验方法第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.5-2023 生活饮用水标准检验方法第 5 部分：无机非金属指标 GB/T 5750.6-2023 生活饮用水标准检验方法第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.7-2023 生活饮用水标准检验方法第 7 部分：有机物综合指标 GB/T 5750.11-2023 生活饮用水标准检验方法第 11 部分：消毒剂指标 GB/T 5750.12-2023 生活饮用水标准检验方法第 12 部分：微生物指标		
检测项目	pH、浑浊度、色度、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、高锰酸盐指数（以 O_2 计）、氯化物、硝酸盐（以 N 计）铁、锰、游离氯		
结论依据	GB 5749-2022 生活饮用水卫生标准		
检测结果	详见本报告后页。		

编制：李彭

审核：殷静

批准：杭进

检验检测专用章

签发日期：2026 年 10 月 16 日

检 测 结 果

采样点及编号	检测项目（单位）	标准值	检测结果
真州供水管理所曹山泵站 202610001	pH（无量纲）	6.5≤X≤8.5	7.3
	浑浊度（散射浑浊度单位，NTU）	≤1	0.1
	色度（铂钴色度单位，度）	≤15	5
	菌落总数（CFU/mL）	≤100	＜1
	总大肠菌群（MPN/100mL）	不应检出	未检出
	耐热大肠菌群（MPN/100mL）	/	未检出
	高锰酸盐指数（以O_2计）（mg/L）	≤3	1
	氯化物（mg/L）	≤250	31
	硝酸盐（以N计）（mg/L）	≤10	1.1
	铁（mg/L）	≤0.3	＜0.05
	锰（mg/L）	≤0.1	＜0.05
	游离氯（mg/L）	≤2	0.2

检 测 结 果

采样点及编号	检测项目（单位）	标准值	检测结果
马集供水管理所 马集街道 202610002	pH（无量纲）	6.5≤X≤8.5	7.4
	浑浊度（散射浑浊度单位，NTU）	≤1	0.1
	色度（铂钴色度单位，度）	≤15	5
	菌落总数（CFU/mL）	≤100	1
	总大肠菌群（MPN/100mL）	不应检出	未检出
	耐热大肠菌群（MPN/100mL）	/	未检出
	高锰酸盐指数（以O_2计）（mg/L）	≤3	1
	氯化物（mg/L）	≤250	32
	硝酸盐（以N计）（mg/L）	≤10	1.2
	铁（mg/L）	≤0.3	＜0.05
	锰（mg/L）	≤0.1	＜0.05
	游离氯（mg/L）	≤2	0.1

检 测 结 果

采样点及编号	检测项目（单位）	标准值	检测结果
马集供水管理所 马集恒华 202610003	pH（无量纲）	6.5≤X≤8.5	7.5
	浑浊度（散射浑浊度单位，NTU）	≤1	0.2
	色度（铂钴色度单位，度）	≤15	5
	菌落总数（CFU/mL）	≤100	＜1
	总大肠菌群（MPN/100mL）	不应检出	未检出
	耐热大肠菌群（MPN/100mL）	/	未检出
	高锰酸盐指数（以O_2计）（mg/L）	≤3	1
	氯化物（mg/L）	≤250	32
	硝酸盐（以N计）（mg/L）	≤10	0.9
	铁（mg/L）	≤0.3	＜0.05
	锰（mg/L）	≤0.1	＜0.05
	游离氯（mg/L）	≤2	0.07

检 测 结 果

采样点及编号	检测项目（单位）	标准值	检测结果
新城供水管理所新城郁桥202610004	pH（无量纲）	6.5≤X≤8.5	7.3
	浑浊度（散射浑浊度单位，NTU）	≤1	0.2
	色度（铂钴色度单位，度）	≤15	5
	菌落总数（CFU/mL）	≤100	＜1
	总大肠菌群（MPN/100mL）	不应检出	未检出
	耐热大肠菌群（MPN/100mL）	/	未检出
	高锰酸盐指数（以O_2计）（mg/L）	≤3	1
	氯化物（mg/L）	≤250	31
	硝酸盐（以N计）（mg/L）	≤10	0.9
	铁（mg/L）	≤0.3	＜0.05
	锰（mg/L）	≤0.1	＜0.05
	游离氯（mg/L）	≤2	0.1

检 测 结 果

采样点及编号	检测项目（单位）	标准值	检测结果
新城供水管理所 龙河街道 202610005	pH（无量纲）	6.5≤X≤8.5	7.4
	浑浊度（散射浑浊度单位，NTU）	≤1	0.1
	色度（铂钴色度单位，度）	≤15	5
	菌落总数（CFU/mL）	≤100	＜1
	总大肠菌群（MPN/100mL）	不应检出	未检出
	耐热大肠菌群（MPN/100mL）	/	未检出
	高锰酸盐指数（以O_2计）（mg/L）	≤3	1
	氯化物（mg/L）	≤250	33
	硝酸盐（以N计）（mg/L）	≤10	1.0
	铁（mg/L）	≤0.3	＜0.05
	锰（mg/L）	≤0.1	＜0.05
	游离氯（mg/L）	≤2	0.09

检 测 结 果

采样点及编号	检测项目（单位）	标准值	检测结果
新城供水管理所 龙河三茅 202610006	pH（无量纲）	6.5≤X≤8.5	7.4
	浑浊度（散射浑浊度单位，NTU）	≤1	0.1
	色度（铂钴色度单位，度）	≤15	5
	菌落总数（CFU/mL）	≤100	＜1
	总大肠菌群（MPN/100mL）	不应检出	未检出
	耐热大肠菌群（MPN/100mL）	/	未检出
	高锰酸盐指数（以O_2计）（mg/L）	≤3	1
	氯化物（mg/L）	≤250	31
	硝酸盐（以N计）（mg/L）	≤10	0.9
	铁（mg/L）	≤0.3	＜0.05
	锰（mg/L）	≤0.1	＜0.05
	游离氯（mg/L）	≤2	0.05

检 测 结 果

采样点及编号	检测项目（单位）	标准值	检测结果
枣林湾供水管理所枣林湾加压泵站 202610007	pH（无量纲）	6.5≤X≤8.5	7.3
	浑浊度（散射浑浊度单位，NTU）	≤1	0.1
	色度（铂钴色度单位，度）	≤15	5
	菌落总数（CFU/mL）	≤100	1
	总大肠菌群（MPN/100mL）	不应检出	未检出
	耐热大肠菌群（MPN/100mL）	/	未检出
	高锰酸盐指数（以O_2计）（mg/L）	≤3	0.9
	氯化物（mg/L）	≤250	34
	硝酸盐（以N计）（mg/L）	≤10	1.0
	铁（mg/L）	≤0.3	＜0.05
	锰（mg/L）	≤0.1	＜0.05
	游离氯（mg/L）	≤2	0.2

检 测 结 果

采样点及编号	检测项目（单位）	标准值	检测结果
枣林湾供水管理所红山泵站 202610008	pH（无量纲）	6.5≤X≤8.5	7.5
	浑浊度（散射浑浊度单位，NTU）	≤1	0.1
	色度（铂钴色度单位，度）	≤15	5
	菌落总数（CFU/mL）	≤100	＜1
	总大肠菌群（MPN/100mL）	不应检出	未检出
	耐热大肠菌群（MPN/100mL）	/	未检出
	高锰酸盐指数（以O_2计）（mg/L）	≤3	0.8
	氯化物（mg/L）	≤250	34
	硝酸盐（以N计）（mg/L）	≤10	0.9
	铁（mg/L）	≤0.3	＜0.05
	锰（mg/L）	≤0.1	＜0.05
	游离氯（mg/L）	≤2	0.2

检 测 结 果

采样点及编号	检测项目（单位）	标准值	检测结果
枣林湾供水管理所青少年训练基地 202610009	pH（无量纲）	6.5≤X≤8.5	7.3
	浑浊度（散射浑浊度单位，NTU）	≤1	0.1
	色度（铂钴色度单位，度）	≤15	5
	菌落总数（CFU/mL）	≤100	＜1
	总大肠菌群（MPN/100mL）	不应检出	未检出
	耐热大肠菌群（MPN/100mL）	/	未检出
	高锰酸盐指数（以O_2计）（mg/L）	≤3	1
	氯化物（mg/L）	≤250	32
	硝酸盐（以N计）（mg/L）	≤10	0.7
	铁（mg/L）	≤0.3	＜0.05
	锰（mg/L）	≤0.1	＜0.05
	游离氯（mg/L）	≤2	0.2

检 测 结 果

采样点及编号	检测项目（单位）	标准值	检测结果
真州供水管理所 真州三八清水 202610010	pH（无量纲）	6.5≤X≤8.5	7.4
	浑浊度（散射浑浊度单位，NTU）	≤1	0.2
	色度（铂钴色度单位，度）	≤15	5
	菌落总数（CFU/mL）	≤100	＜1
	总大肠菌群（MPN/100mL）	不应检出	未检出
	耐热大肠菌群（MPN/100mL）	/	未检出
	高锰酸盐指数（以O_2计）（mg/L）	≤3	1
	氯化物（mg/L）	≤250	32
	硝酸盐（以N计）（mg/L）	≤10	1.3
	铁（mg/L）	≤0.3	＜0.05
	锰（mg/L）	≤0.1	＜0.05
	游离氯（mg/L）	≤2	0.2

检 测 结 果

采样点及编号	检测项目（单位）	标准值	检测结果
月塘供水管理所陈庄加压泵站（进水）202610011	pH（无量纲）	6.5≤X≤8.5	7.5
	浑浊度（散射浑浊度单位，NTU）	≤1	0.1
	色度（铂钴色度单位，度）	≤15	5
	菌落总数（CFU/mL）	≤100	＜1
	总大肠菌群（MPN/100mL）	不应检出	未检出
	耐热大肠菌群（MPN/100mL）	/	未检出
	高锰酸盐指数（以O_2计）（mg/L）	≤3	1
	氯化物（mg/L）	≤250	30
	硝酸盐（以N计）（mg/L）	≤10	0.8
	铁（mg/L）	≤0.3	＜0.05
	锰（mg/L）	≤0.1	＜0.05
	游离氯（mg/L）	≤2	0.05

检 测 结 果

采样点及编号	检测项目（单位）	标准值	检测结果
月塘供水管理所月塘加压泵站202610012	pH（无量纲）	6.5≤X≤8.5	7.3
	浑浊度（散射浑浊度单位，NTU）	≤1	0.2
	色度（铂钴色度单位，度）	≤15	5
	菌落总数（CFU/mL）	≤100	＜1
	总大肠菌群（MPN/100mL）	不应检出	未检出
	耐热大肠菌群（MPN/100mL）	/	未检出
	高锰酸盐指数（以O_2计）（mg/L）	≤3	1
	氯化物（mg/L）	≤250	31
	硝酸盐（以N计）（mg/L）	≤10	1.0
	铁（mg/L）	≤0.3	＜0.05
	锰（mg/L）	≤0.1	＜0.05
	游离氯（mg/L）	≤2	0.1

检 测 结 果

采样点及编号	检测项目（单位）	标准值	检测结果
月塘供水管理所移居街道202610013	pH（无量纲）	6.5≤X≤8.5	7.2
	浑浊度（散射浑浊度单位，NTU）	≤1	0.1
	色度（铂钴色度单位，度）	≤15	5
	菌落总数（CFU/mL）	≤100	1
	总大肠菌群（MPN/100mL）	不应检出	未检出
	耐热大肠菌群（MPN/100mL）	/	未检出
	高锰酸盐指数（以O_2计）（mg/L）	≤3	1
	氯化物（mg/L）	≤250	31
	硝酸盐（以N计）（mg/L）	≤10	1.1
	铁（mg/L）	≤0.3	＜0.05
	锰（mg/L）	≤0.1	＜0.05
	游离氯（mg/L）	≤2	0.06

检 测 结 果

采样点及编号	检测项目（单位）	标准值	检测结果
陈集供水管理所高集加压泵站 202610014	pH（无量纲）	6.5≤X≤8.5	7.4
	浑浊度（散射浑浊度单位，NTU）	≤1	0.1
	色度（铂钴色度单位，度）	≤15	5
	菌落总数（CFU/mL）	≤100	＜1
	总大肠菌群（MPN/100mL）	不应检出	未检出
	耐热大肠菌群（MPN/100mL）	/	未检出
	高锰酸盐指数（以O_2计）（mg/L）	≤3	1
	氯化物（mg/L）	≤250	32
	硝酸盐（以N计）（mg/L）	≤10	1.3
	铁（mg/L）	≤0.3	＜0.05
	锰（mg/L）	≤0.1	＜0.05
	游离氯（mg/L）	≤2	0.09

检 测 结 果

采样点及编号	检测项目（单位）	标准值	检测结果
陈集供水管理所 陈集友好 202610015	pH（无量纲）	6.5≤X≤8.5	7.2
	浑浊度（散射浑浊度单位，NTU）	≤1	0.1
	色度（铂钴色度单位，度）	≤15	5
	菌落总数（CFU/mL）	≤100	＜1
	总大肠菌群（MPN/100mL）	不应检出	未检出
	耐热大肠菌群（MPN/100mL）	/	未检出
	高锰酸盐指数（以O_2计）（mg/L）	≤3	1
	氯化物（mg/L）	≤250	33
	硝酸盐（以N计）（mg/L）	≤10	0.9
	铁（mg/L）	≤0.3	＜0.05
	锰（mg/L）	≤0.1	＜0.05
	游离氯（mg/L）	≤2	0.05

检 测 结 果

采样点及编号	检测项目（单位）	标准值	检测结果
月塘供水管理所陈庄加压泵站（消毒后）202610016	pH（无量纲）	6.5≤X≤8.5	7.2
	浑浊度（散射浑浊度单位，NTU）	≤1	0.2
	色度（铂钴色度单位，度）	≤15	5
	菌落总数（CFU/mL）	≤100	＜1
	总大肠菌群（MPN/100mL）	不应检出	未检出
	耐热大肠菌群（MPN/100mL）	/	未检出
	高锰酸盐指数（以O_2计）（mg/L）	≤3	1
	氯化物（mg/L）	≤250	33
	硝酸盐（以N计）（mg/L）	≤10	0.8
	铁（mg/L）	≤0.3	＜0.05
	锰（mg/L）	≤0.1	＜0.05
	游离氯（mg/L）	≤2	0.2

检 测 结 果

采样点及编号	检测项目（单位）	标准值	检测结果
月塘供水管理所 谢集街道 202610017	pH（无量纲）	6.5≤X≤8.5	7.3
	浑浊度（散射浑浊度单位，NTU）	≤1	0.1
	色度（铂钴色度单位，度）	≤15	5
	菌落总数（CFU/mL）	≤100	＜1
	总大肠菌群（MPN/100mL）	不应检出	未检出
	耐热大肠菌群（MPN/100mL）	/	未检出
	高锰酸盐指数（以O_2计）（mg/L）	≤3	1
	氯化物（mg/L）	≤250	34
	硝酸盐（以N计）（mg/L）	≤10	0.8
	铁（mg/L）	≤0.3	＜0.05
	锰（mg/L）	≤0.1	＜0.05
	游离氯（mg/L）	≤2	0.1

检 测 结 果

采样点及编号	检测项目（单位）	标准值	检测结果
月塘供水管理所江阳天乐湖202610018	pH（无量纲）	6.5≤X≤8.5	7.2
	浑浊度（散射浑浊度单位，NTU）	≤1	0.1
	色度（铂钴色度单位，度）	≤15	5
	菌落总数（CFU/mL）	≤100	＜1
	总大肠菌群（MPN/100mL）	不应检出	未检出
	耐热大肠菌群（MPN/100mL）	/	未检出
	高锰酸盐指数（以O_2计）（mg/L）	≤3	1
	氯化物（mg/L）	≤250	34
	硝酸盐（以N计）（mg/L）	≤10	0.7
	铁（mg/L）	≤0.3	＜0.05
	锰（mg/L）	≤0.1	＜0.05
	游离氯（mg/L）	≤2	0.2

检 测 仪 器

序号	设备名称	型号	编号
1	电热恒温水浴锅	DK-S26	SQ-01-006
2	电热恒温鼓风干燥箱	DHG-9070A	SQ-01-007
3	电热恒温培养箱	DNP-9162-1A	SQ-01-002
4	电热恒温培养箱	DNP-9162-1A	SQ-01-003
5	立式压力蒸汽灭菌器	YXQ-100A	SQ-01-011
6	超净工作台	SW-CJ-2D	SQ-01-009
7	分光光度计	722	SQ-02-002
8	pH 计	pHS-3C	SQ-02-003
9	便携式浊度计	WGZ-1B	SQ-03-026
10	余氯测定仪	SYL-1B	SQ-03-030

说明：

无。